

Färgstandard för brunnar på Perstorp Industripark

Syfte

För att minimera risker, underlätta felsökning och skapa en tydlighet ska samtliga brunnar för dagvatten, industriavlopp, brandposter och grundvattenrör inom Perstorp Industripark vara målade i olika färger.

Utseende

Dagvattenbrunnar ska målas i grönt, industriavloppsbrunnar i gult och brandposter i rött, samt brunnar för grundvattenrör i blått. Samtliga brunnar, såväl rännstensbrunnar som brunnar med hela lock, ska vara målade. Det målade området ska vara rektangulärt och förutom brunnen även omfatta ca 1 dm av marken runt brunnen. Färgen ska vara väl synlig, se exempel i Figur 1 och 2. Brunnar för dricksvatten och processvatten ska vara omålade.



Figur 1. Rännstensbrunn kopplad till dagvatten.

Figur 2. Dagvattenbrunn.

Ansvarsfördelning

Perstorp Fastighets AB (PFAB) ansvarar för att aktuella brunnar målas och hålls målade, vilket sker genom en årlig basentreprenad. Målningen slits och försvinner på trafikerade platser och i samband med t.ex. markarbeten. Översyn av målade brunnar ska därför göras minst en gång per år för att säkerställa att inga brunnar är omålade eller har sliten färg. Om en tredjedel av den färgade ytan bedöms ha försvunnit ska brunnen målas om. I samband med översynen av målningen ska samtliga brunnar även motioneras, d.v.s. en kontroll görs att locken går att lyfta av (detta moment är mycket viktigt för att brunnen ska kunna öppnas vid skarpt läge!).

Om det i den dagliga tillsynen uppmärksammas att det finns brunnar som saknar eller har sliten målning ska detta felanmälas till PFAB via deras sida

<https://perstorgroup.sharepoint.com/ptp/perstorpfastighetab/Pages/Felanmälan.aspx>.

Områdesansvarig enligt områdeskartan

(http://ptp515.perscorp.com/Webbkarta_Fastighet.html) är ansvarig för att detta görs inom respektive ansvarsområde.