

Färgstandard för brunnar på Perstorp Industripark

Syfte

För att minimera risker, underlätta felsökning och skapa en tydlighet ska samtliga brunnar inom Perstorp Industripark vara målade i olika färger uppdelat per brunnstyp.

Utseende

De olika brunnstyperna ska ha följande färger:

Dagvatten = Grön

Industriavlopp = Gult

Brandposter = Röd

Kabelbrunnar = Orange

Processvatten = Ceris

Kommunalt vatten = Mörkblå

Grundvattenrör = Ljusblå

Fjärrvärme = Lila

Samtliga brunnar, såväl rännstensbrunnar som brunnar med hela lock, ska vara målade. Det målade området ska vara rektangulärt och förutom brunnen även omfatta ca 1 dm av marken runt brunnen. Färgen ska vara väl synlig, se exempel i Figur 1 och 2.



Figur 1. Rännstensbrunn kopplad till dagvatten.



Figur 2. Dagvattenbrunn.

Ansvarsfördelning

Perstorp Fastighets AB (PFAB) ansvarar för att aktuella brunnar målas och hålls målade, vilket sker genom en årlig basentreprenad. Kampanjen görs behovsstyrt över olika sektioner av siten, d.v.s. inte nödvändigtvis hela området årligen, utan där det för varje år bedömts att behovet är störst.

Målningen slits och försvinner på bl.a. trafikerade platser, i samband med t.ex. markarbeten och asfaltering. Översyn av målade brunnar ska därför göras minst en gång per år för att säkerställa att inga brunnar är omålade eller har sliten färg. Om en tredjedel av den färgade ytan bedöms ha försvunnit ska brunnen målas om. I samband med översynen av målningen ska samtliga brunnar även motioneras, d.v.s. en kontroll görs att locken går att lyfta av (detta moment är mycket viktigt för att brunnen ska kunna öppnas vid skarpt läge!).

För att få ett varaktigt hållbart resultat görs målning med en tvåkomponents epoxifärg eftersom andra enkomponentsfärger visat sig slitas bort alltför snabbt. Tvåkomponentsfärgen kan endast appliceras under sommarmånaderna när det är tillräckligt varmt och torrt ute för att färgen ska kunna härda. Om brunnar blir av med sin färg efter sommaren kan de därför komma att tillfälligt vara omålade till nästföljande sommars målningskampanj.

Om det i den dagliga tillsynen uppmärksammas att det finns brunnar som saknar eller har sliten målning ska detta felanmälas till PFAB via deras hemsida, se respektive länk nedan:

[Interna bolag inom Perstorpkoncernen](#)

[Externa bolag inom industriparken](#)

Områdesansvarig enligt [områdeskartan](#) (endast åtkomlig för interna bolag inom Perstorpkoncernen) är ansvarig för att detta görs inom respektive ansvarsområde.